

МЧС РОССИИ

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону

Предписание № 8-94/1 от 09.08.2018 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области

№ №	Наименование образовательной организации (СОШ, ДОУ, ДОП)	Учреждение включено в программу по исполнению предписаний Госпожнадзора на 2019 год (да, нет)	Наличие предписания Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону	Содержание пунктов предписания	Мероприятия по выполнению пунктов предписания с указанием даты исполнения	Невыполненные мероприятия (указать причину, планируемую дату исполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1.	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: электрораспределительный шкаф класса Ф 5.1 не отделен от путей эвакуации первого этажа из мед.блока здания класса Ф 1.1. (ст.88 ч.1 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. От 10.02.2012) «Технический регламент о требованиях ПБ»	Электрораспределительный шкаф класса Ф5.1 перенести с путей эвакуации	

2	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути и выхода допускается загромождение запасного эвакуационного выхода (тамбура) различными материалами, оборудованием охраны. (п.36 Правил противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	перенос пункта охраны	
3	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документа содержащих требования ПБ, а именно в нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 ограждения лестницы 3-го типа из помещений групповой ячейки №9,8,3,6 высотой менее 1,2 м , А именно 0,98 м(п.33 Правил противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	замена эвакуационных лестниц	
4	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования ПБ, а именно: в нарушение п.4.8, п.4.9. СП 6.13130.2013 кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара в здании выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, (ст.83 ч.10 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. От 10.02.2012) «Технический регламент о требованиях ПБ»	замена кабельных линий	
5	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, при изучении документации завода-изготовителя на установленное оборудование системы АПС и системы оповещения из помещений при эвакуации людей при пожаре, а также учитывая информационное письмо обслуживаемой организации (ООО Ю.С.В.-Монтаж) указанных установок, установлено, что превышен рекомендуемый срок эксплуатации установленного в зданиях школы оборудования(п.61 Правил	замена АПС	

				противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)		
6	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, не обеспечено соблюдений требований нормативных документов по ПБ, а именно: в нарушение п.4.1.1 СП 10.13130.2009 для детского дошкольного учреждения не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (ст.51 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. От 10.02.2012) «Технический регламент о требованиях ПБ»	установить внутренний противопожарный водопровод	
7	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону(ст.51 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. От 10.02.2012) «Технический регламент о требованиях ПБ»	замена кабельных линий	
8	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не выполнена с строгим соответствии с действующими законами РФ, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части(п.61 Правил противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	замена кабельных линий	
9	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты в нарушении п.13.3.17 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, ряд пожарных извещателей не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения (ст.51 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. От 10.02.2012) «Технический регламент о требованиях ПБ»	замена извещателей	

10	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты , при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений по ПБ, а именно: - на путях эвакуации из группы №10 (2-й этаж) встроено помещение, используемое под бухгалтерию (п.33 Правил противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	перенос кабинета бухгалтерии	
11	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, не все противопожарные двери имеют устройства для самозакрывания (ст.88 ч.8 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ (ред. От 10.02.2012) «Технический регламент о требованиях ПБ»	установить самозакрывающие устройства	
12	МБДОУ №198	нет	Госпожнадзор предписание от 09.08.2018 г №8-94/1	На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации (п.61 Правил противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	замена АПС	